




技术要求：

- 1.表面处理：喷砂发黑；
- 2.表面无划痕，压伤，碰伤等缺陷。

					示意图	深圳英视自动化科技有限公司					
						图 样 标 记				重 量	比 例
						S	A				1:2
标记	处数	更改文件号	签字	日期		共 张			第 张		
设 计						YS-COX10077-X-V01					
核 对											
审 核											